

BOVENFREES ADAPTOR VOOR TT3085/4





€70,24 (excl. BTW)

Deze adaptor is specifiek ontwikkeld om bovenfreesen te kunnen gebruiken op uw stationaire freesmachine Spindle TT3085/4. Omdat deze adaptor tot onder de werktafel zakt, ligt uw frees op gelijke hoogte met de tafel. Er zijn dus geen verdere hulpstukken nodig om met uw werkstuk langs de frees te passeren. Combineer met de juiste spantang voor uw frees. Spantangen verkrijgbaar met Ø8, 10 of 12mm.

Artikelnummer: 3FR3ST3085AD

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze adaptor is specifiek ontwikkeld om bovenfreesen te kunnen gebruiken op uw stationaire freesmachine Spindle TT3085/4. Omdat deze adaptor tot onder de werktafel zakt, ligt uw frees op gelijke hoogte met de tafel. Er zijn dus geen verdere hulpstukken nodig om met uw werkstuk langs de frees te passeren. Combineer met de juiste spantang voor uw frees. Spantangen verkrijgbaar met Ø8, 10 of 12mm.

PRODUCTINFORMATIE

- Adaptor voor bovenfreesen
 - Voor TT3085/4
 - As 30mm

BESCHRIJVING

Deze adaptor is specifiek ontwikkeld om bovenfreesen te kunnen gebruiken op uw stationaire freesmachine Spindle TT3085/4. Omdat deze adaptor tot onder de werktafel zakt, ligt uw frees op gelijke hoogte met de tafel. Er zijn dus geen verdere hulpstukken nodig om met uw werkstuk langs de frees te passeren. Combineer met de juiste spantang voor uw frees. Spantangen verkrijgbaar met Ø8, 10 of 12mm.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.